



DE



Wichtiger Hinweis!

Bitte lesen Sie die entsprechende WIS-Einbauanleitung zur Installation der Dachstandklimaanlage aufmerksam und vollständig. Ohne die Informationen der WIS-Einbauanleitung ist eine korrekte und fehlerfreie Montage der Klimaanlage nicht möglich.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund folgender Punkte:

- Montagefehler
- Beschädigungen am Gerät durch mechanische Einflüsse und Überspannung
- Veränderungen am Gerät ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als in der Anleitung beschriebene Zwecke

EN



Important note!

Please read the corresponding WIS installation instructions for the roof-mounted auxiliary air conditioner carefully and in full. Correct, fault-free installation of the air conditioner is not possible without the information in the WIS installation instructions.

The manufacturer accepts no liability for faults or damage due to the following:

- Incorrect installation
- Damage to the unit caused by mechanical influences and overloading
- Modifications to the unit without the express approval of the manufacturer
- Use for purposes other than those described in the instructions

ES



¡Indicación importante!

Lea detenidamente y por completo las correspondientes instrucciones de montaje WIS para la instalación del aire acondicionado independiente de techo. Sin seguir las informaciones de las instrucciones de montaje WIS no es posible efectuar un montaje correcto y libre de averías del aire acondicionado.

El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños debidos a los siguientes puntos:

- Fallo de montaje
- Desperfectos en el aparato debidos a influencias mecánicas y sobretensión
- Modificaciones en el aparato sin aprobación expresa del fabricante
- Utilización con fines diferentes a los descritos en las instrucciones



Mercedes-Benz



FR



Instruction importante !

Veuillez lire avec attention toute l'instruction de montage WIS sur l'installation du climatiseur autonome de toit. Un montage correct et sans erreur du climatiseur autonome de toit n'est pas possible sans connaître les informations contenues dans l'instruction de montage WIS.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par les raisons suivantes :

- Défaut de montage
- Endommagement de l'appareil en raison de sollicitations mécaniques ou d'une surtension
- Modifications effectuées sur l'appareil sans l'autorisation explicite du fabricant
- Utilisation de l'appareil dans un but différent de l'usage décrit dans l'instruction

IT



Avvertenza importante!

Leggere integralmente ed attentamente le corrispondenti istruzioni di montaggio WIS per l'installazione del climatizzatore autonomo sul tetto. Senza le informazioni contenute nelle istruzioni di montaggio WIS non è possibile il montaggio corretto e privo di errori del climatizzatore.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dai seguenti punti:

- Errori di montaggio
- Danneggiamenti sull'apparecchio in seguito ad influssi meccanici e tensioni eccessive
- Modifiche all'apparecchio senza autorizzazione esplicita da parte del produttore
- Utilizzo per scopi diversi da quelli descritti nelle istruzioni

PT



Nota importante!

Leia atenta e integralmente as instruções de montagem do sistema de comunicação da oficina, relativas à instalação do ar condicionado independente do teto. Sem as informações das instruções de montagem do sistema de comunicação da oficina, não é possível uma montagem correta e sem falhas do ar condicionado.

O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes do seguinte:

- Erros de montagem
- Danos no aparelho devido a influências mecânicas e a sobretensão
- Alterações no aparelho sem a aprovação expressa do fabricante
- Utilização para outros fins além dos descritos nas instruções



Mercedes-Benz